

Zápis č. 7/2024

z jednání OK č. 2 Havířov Dolní Datyně, které se konalo dne 30.9. 2024 v 17:00 v Dolních Datyních v budově TJ.

Program :

- I. Zahájení, schválení minulého zápisu, schválení změny programu, prezenze
- II Zprávy z Magistrátu města Havířova
- III. Odpovědi na připomínky z minulých jednání
- IV. Připomínky občanů , členů OK
- V. Diskuze

I. Zahájení, schválení minulého zápisu, schválení změny programu, prezenze

1/7OK/2024 Předsedkyně přivítala členy OK , konstatovala, že jednání je usnášeníschopné , doporučila členům členové OK schválit minulý zápis i program jednání .

Členové OK schválili program i minulý zápis
prezenze : příloha č. 1 prezenční listina

II. Zprávy z Magistrátu města Havířova

2/7OK/2024 zprávy z RKM

Předsedkyně seznámila členy OK s aktuálním stavem revitalizace parku Stromovka

Členové OK berou na vědomí

III. Odpovědi na připomínky z minulých jednání

IV. Připomínky občanů , členů OK

3/7OK/2024

Veřejné osvětlení : OK jsou nahlašována místa, kde nesvítí světla , členové se shodli navrhuji kontrolu v Dolních Datyních všech světél najednou .

Členové OK doporučují

4/7OK/2024 Stav vodních toků po povodni

Během povodní došlo k zanesení koryt potoků, kmeny stromů a velké větve leží tak, že při dalších větších srážkách může dojít k uzavření koryta a opět k vylití vody z břehů . Stav je špatný v okolí hřiště TJ.

/ viz příloha 2,3

Členové OK doporučují kontrolu vodních toků

5/7OK/2024 Stav komunikace Na Hranici po velké vodě

Občané se obrátili na OK se žádostí o kontrolu komunikace Na Hranici , kde na části mezi křižovatkou s ulicí J. Kotase a mostem došlo k podemletí jedné části vozovky. Používáním se snižuje polovina cesty u retardéru , je zřejmě nutno zpevnit okraje

Členové OK doporučují opravu
/příloha 4,5

6/7OK/2024 Výstavba výhyben ul. Formanská

OK se obrací na město Havířov s žádostí o výstavbu výhyben . Během povodní došlo k narušení statiky šenovského mostu na ulici Zřídelní a od starosty Šenova jsme se dověděli , že most je nutno postavit nový , což by mělo trvat asi rok .Vozidla , která zde projížděla na Havířov nyní jezdí ulicí Formanská , kde jezdí i autobusy linky 383 / Řepiště – Ostrava , MHD 418 a vozidla z domů nové zástavby. OK doporučuje urychlenou výstavbu míst k míjení vozidel.

V případě stavby chodníku Na Mezidolí se může situace na Formanské ještě zhoršit.

OK doporučuje řešit situace na Formanské

7/7OK/2024

Na dotaz občana k pronájmu části polí na lánu /naproti hospody Na Statku / jsme se od realitní makléřky dověděli, že plocha nebude ohrazena pletivem a bude sloužit jen k chovu zvířat nebo pěstování plodin.

Členové OK berou na vědomí

8 /7OK/2024 Stížnost na nedodržování rychlosti

Občan se na OK obrátil se stížností na nedodržování rychlosti na úseku Zemědělská směrem z kopce dolů ke sportovnímu areálu.

Členové OK berou na vědomí

VI. Diskuze

9/70/2024 .

Členové OK doporučují před umístěním značky Zákaz vjezdu při povodních u neprůjezdných úseků vhodně umístit značku Slepá ulice, protože na samotném místě dochází ke komplikacím při couvání a otáčení. .

Členové OK doporučují

10/70/2024

OK se zamýšlela nad stavem stromů na hřišti, ty u plotu s ulicí Zemědělská jsou porostlá jmelím , při větru z nich padají uschlé větve. Členové doporučují stromy prohlédnout, nahradit postižené novými.

Další jednání OK se bude konat v pondělí 19.11. 2024 v budově TJ Dolní Datyně.

V Havířově Dolních Datyních 5.10.2024

zapsala: Olšáková Miroslava
předsedkyně OK



Příloha 2 – potok u TJ



Příloha 3 – potok u TJ



Příloha 4 - Podemletí vozovky ul. Na hranici /1



Příloha 5 - Podemletí vozovky ul. Na hranici /1



Stromy hřiště (u Zemědělské ulice)