Zápis

1. schůze 2022 dne 2. února

O.K. č.8 – Město

Přítomní:

- Dle prezenční listiny.

Program:

1. Zahájení, schválení programu.
2. Reakce na zápis z minulé komise ze strany MMH a dalších.
3. Podněty a připomínky ze stran občanů a členů komise.
4. Různé.

1. Zahájení, schválení programu

Komise schvaluje řízení se navrženým programem.
(hlasy pro/proti/zdržel se 6-0-0)

2. Reakce na zápis z minulé komise ze strany MMH a dalších

Komise bere na vědomí

2.1 Komise reaguje k vyjádření k bodu číslo 3.7 zápisu schůze 8.12.2021 – Rozšíření parkovací plochy na ul. Horymírova

Po zaslaní podkladů k novému parkovišti komise provedla šetření, na základě nějž zjistila, že plánované nové parkoviště na ul. Dělnická nepokryje tamější potřeby na parkovací plochu, jelikož s novým parkovištěm přibude pouze 7 parkovacích míst pro běžné občany.
V současné chvíli na ploše parkuje až 53 automobilů. Nové parkoviště počítá s kapacitou 60+3 parkovacích míst. Komise tedy na základě této skutečnosti ***žádá*** o posouzení možností rozšíření Parkovaní na ulici Horymírova.

3. Podněty a připomínky ze stran občanů a členů komise

3.1 Oprava nerovnosti chodníku na ul. Stavbařská 297 a 294

Na daném chodníku se nachází terénní nerovnosti. Komise **doporučuje** opravu chodníku, aby nedošlo ke zranění při chůzi.

(obrázky č.1 - 3)

(6-0-0)

3.2 Rozdrolené schody na ulici Na Schodech

Z důvodu drolení betonu dané schody již delší dobu nevyhovují bezpečnému používání a to především v zimě. Komise **žádá** opravu schodiště.

(obrázky č.4 a 5)

(6-0-0)

3.3 dezolátní chodník za domem Na Nábřeží 8-11

Za domem Na Nábřeží 8-11 se nachází chodník v dezolátním stavu. Komise **doporučuje** kompletní rekonstrukci chodníku

(obrázky č.6 a 7)

(6-0-0)

3.4 Přechod přes cestu u kostela sv. Anny

Mezi kostelem a zámečkem se nachází na Hlavní třídě ostrůvek pro přechod chodců. Ten je již však v nevyhovujícím stavu. Komise **doporučuje** kompletní rekonstrukci ostrůvku s tím, aby taktéž došlo k jeho rozšíření.

(obrázek č.8)

(6-0-0)

3.5 Chodník za domem Purkyňova 30-34

Na tomto místě se nachází chodník v dezolátním stavu. Komise **doporučuje** kompletní rekonstrukci chodníku.

(obrázek č.9)

(6-0-0)

3.6 Zatravňovací pásy na ul. Mánesově + prověření umístěného označení

V daném místě (vyznačeném na mapě obrázek č.12) komise **žádá** umístění zatravňovacích pásů pro účely dočasného odstavení vozidel, aby si občané z protějšího domu mohli odnést náklad z kufrů automobilů. Občané domu Mánesova 504-506 nemají možnost zastavit automobilem před vchodem a odnést si mnohdy těžký nákup do bytu.

Avšak v daném místě komise došla k zjištění že: Přestože se předmětná plocha dle katastru nemovitostí nachází na pozemku města, jsou na ni umístěny zabraňovací železné profily a nápis se zákazem vstupu na soukromý pozemek. Komise proto nejprve **žádá** o prošetření, zda - li je tato plocha v současnosti v pronájmu, či tyto předměty na dané místo umístil někdo v rozporu se zákonem.

(obrázeky č.10 - 12)

(6-0-0)

3.7 Ořez suchých větví na stromu

Komise již v zápisu 2. jednání roku 2021 ze dne 30.6. upozorňovala na nebezpečné větve na stromě na chodníku z Nábřeží k Balonovi (GPS 49.771544, 18.436932), avšak doposud nebyl strom ořezán. Komise proto **žádá**, aby se tak stalo.

(6-0-0)

3.8 Předělání parkoviště ul. Karvinská na kolmé či příčné

Na místě vyznačeném na mapě se nachází parkoviště s podélným směrem parkování. Komise **navrhuje** provést šetření a na základě něj vyhodnotit, zda – li v daném místě bude možné parkoviště rozšířit dále od cesty a změnit parkování ideálně na kolmé popř. příčné.

(6-0-0)

4. Různé

Příští jednání komise:
6.dubna 2022

Zpracoval: Dominik Jurčo

PŘÍLOHY

(obrázek č.1 – Chodník stavbařská 297)

(obrázek č.2 – Chodník stavbařská 294)

(obrázek č.3 – Chodník stavbařská vyznačení na mapě)

(obrázek č.4 – Schody ul. Na schodech celkový pohled)

(obrázek č.5 – Schody ul. Na schodech detail))

(obrázek č.6 – Chodník za domem Na Nábřeží 8 - 11)

(obrázek č.7 – Chodník za domem Na Nábřeží 8 – 11 mapa)

(obrázek č.8 – Ostrůvek u kostela)

(obrázek č.9 – Chodník za domem na ul. Purkyňova)

(obrázek č.10 – Kontrola stavby)

(obrázek č.11 – Kontrola stavby)



(obrázek č.12 – Kontrola stavby)

(obrázek č.13 – Parkoviště Karvinská)